



حل ثان

حل أول




حل ثالث



حل ثان




حالة جوف دوار

حل أول









حل ثالث

KB مدرجات ذات دهانات مخروطية



حالة خاصة: يستعمل في هذه الحالة تركيب O



Ecrou à encoche + rondelle - frein**صامولة محززة + حلقة كبح****Couvercle غطاء****Joints à deux lèvres (type As)****فاصل كثامة ذو شفتين**

Ajustements

التحوّل

التوافقات الأكثر استعمالاً في نظام الجوف العادي

H-e	H-f	H-g	H-h	H-j	H-k	H-m	H-p
توافق				توافق بخلوص تردد			توافق بخلوص مشدود

خلوصي

التوافقات الأكثر استعمالاً في نظام العمود العادي

E-h	F-h	G-h	H-h	J-h	K-h	M-h	P-h
توافق				توافق بخلوص تردد			توافق بخلوص مشدود

خلوصي

❖ أمثلة على حساب التوافقات:

-3 Ø 30 H7 k5 -2

Ø 30 H7 g6 -1 Ø 30 H7 p6

$$\text{Ø } 30 \text{ H7} = \text{Ø } 30^{\text{+}21}$$

$$\text{Ø } 30 \text{ H7} = \text{Ø } 30^{\text{+}21}$$

$$\text{Ø } 30 \text{ H7} = \text{Ø } 30^{\text{+}21}$$

$$\text{Ø } 30 \text{ k5} = \text{Ø } 30^{\text{+}11}$$

$$\text{Ø } 30 \text{ p6} = \text{Ø } 30^{\text{+}35}$$

$$\text{Ø } 30 \text{ g6} = \text{Ø } 30^{-7}$$

1- $J_{\max} = 21 - (-20) = 21 + 20 = 41 \mu\text{m} > 0$

$J_{\min} = 0 - (-7) = 0 + 7 = 7 \mu\text{m} > 0$

❖ نوع التوافق: توافق خلوصي

2- $J_{\max} = 21 - (+2) = 21 - 2 = 19 \mu\text{m} > 0$

$J_{\min} = 0 - (+11) = 0 - 11 = -11 \mu\text{m} < 0$


❖ نوع التوافق: توافق تردد

3- $J_{\max} = 21 - (+22) = 21 - 22 = -1 \mu\text{m} < 0$

$J_{\min} = 0 - (+35) = 0 - 35 = -35 \mu\text{m} < 0$

❖ نوع التوافق: توافق مشدود


- التوافقات حسب ما هو مبين في الرسم



الأقطار	التوافق	نوع التوافق
Ø1	K6	مشدود
Ø2	H7	خلوصي
Ø3	H7g6	خلوصي

سلسلة الأبعاد

Chaine de cotes



❖ كتابة المعادلات:

المعادلة الأساسية:

المعادلات الحدية:

2

❖ كتابة المعادلات:


المعادلة الأساسية:

المعادلات الحدية:

$$J_B = B_1 - B_5$$

$$J_B \max = B_1 \max - B_5 \min$$

$$J_B \min = B_1 \min - B_5 \max$$




❖ كتابة المعادلات:

المعادلة الأساسية:

المعادلات الحدية:

3


Les liaisons mécaniques




الوصلات الميكانيكية

القطع	الوصلة	الرمز	الوصلة
4/2	متمحورة		وسادة
3/2	اندماجية		2+13+12
4/1	متمحورة		MDR

- الرسم التخطيطي للدورة الوظيفية:




- الرسم التخطيطي الحركي:



الأسئلة الأكثر تداولاً في الدراسة التكنولوجية:

1. المخطط الوظيفي (A-O):
مثال لنظام آلي:



2. المخطط للوسط المحيط للمخفض :

3. ما هو دور الوسادات ؟

دور الوسادات هو: التوجيه الدوراني.

1.3 ما هي مميزات الوسادة ؟

من ميزات الوسادة أنها تستعمل في حالة السرعات المتوسطة، والحمولات المعتدلة.

2.3 هل هي مناسبة في حالة سرعة كبيرة للعمود ؟
لا.

4. اقترح الحل المناسب.

مدحرجات ذات صفات واحد من الكريات بتلامس نصف قطرى BC

1.4 ما هي وظيفة المدحرجات ؟

تحقيق وصلة متمحورة بين عمود وجوف بأقل احتكاك.

2.4 على أي أساس يتم اختيار طراز المدحرجات ؟

يتم اختيار طراز المدحرجات حسب طبيعة الحمولات وسرعة الدوران.

3.4 ما هي مميزات المدحرجات BC ؟

هي مدحرجات تتحمل جهود محورية ونصف قطرية معتبرة.

4.4 يتم تغيير المدحرجات BC بالمدحرجات KB ، ببرر هذا الاختيار ؟

لأن المدحرجات KB تتحمل جهود محورية ونصف قطرية عالية، وتتضمن ضبط خلوص الاشتغال.

5.4 كيف تتركيب المدحرجات KB ؟

تركيب المدحرجات KB أزواجا وبالتقابل.

6.4 ما هي أنواع التراكيب ؟

- تركيب مباشر شكل X ، يكون هذا التركيب في حالة عمود دوار (جهود داخل مجال المدحرجات).

- تركيب غير مباشر شكل O ، يكون هذا التركيب في حالة جوف دوار.

ويكون أيضا التركيب غير المباشر شكل O في حالات خاصة عند دوران العمود، وهي كالتالي:

❖ وجود جهود معتبرة نتيجة المتسننات (على الأطراف خارج مجال المدحرجات).

❖ حالة عمود بوضعية شاقولية.


7.4 متى يركب الغمد ذو إبر؟

يركب الغمد ذو إبر في حالة مكان ضيق.

8.4 ما هي مميزات الغمد ذو إبر؟

من مميزاته أنه يتحمل جهود نصف قطرية عالية.

9.4 أعط تعريف المدحرجات؟



10.4 ما هي مواد صنع المدحرجات؟

تصنع المدحرجات من مواد مقاومة للتآكل، مقاومة للصدمات، وهي ذات صلادة كبيرة.

نجد في ذلك: **18 Cr Ni Mo 6 - 100 Cr 17 - 100 Cr 6**

5. ما هي أنواع المتسننات؟

- متسننات أسطوانية ذات أسنان قائمة.

- متسننات مخروطية ذات أسنان قائمة.

1.5 ما هي شروط التسenn بين الترس والعلبة؟

- من أجل المتسننات الأسطوانية ذات أسنان قائمة:

أن يكون للترس والعلبة نفس المقياس التناضبي ونفس الخطوة.

- من أجل المتسننات المخروطية ذات أسنان قائمة:

أن يكون للترس والعلبة نفس المقياس التناضبي ونفس الخطوة، ونفس مولدة المخارط الأساسية، ونفس قمة المخارط الأساسية.

2.5 ما هي طريقة تبريد المتسننات؟

تبريد المتسننات عن طريق التخبط.


3.5 مميزات السن القائم عند المتسننات الأسطوانية:

العلاقة الحسابية	الرمز	التسمية	
		المصطلح بالفرنسية	المصطلح بالعربية
يحسب بمقاييس المواد	m	Module normalisé	المقياس (موحد)
عدد حسب السرعة	Z	Nombre de dents	عدد الأسنان
$p = m \cdot \pi$	p	Pas circulaire	الخطوة
$d = m \cdot Z$	d	Diamètre primitif	القطر الأساسي
$da = d + 2 \cdot m$	Eé da	Diamètre de tête	القطر الخارجي

$da = d - 2.m$	Ei			
$df = d - 2,5.m$	$Eé$	df	Diamètre de pied	القطر الداخلي
$df = d + 2,5.m$	Ei			
$ha = m$	ha		Saillie de la dent	نتوء السن
$hf = 1,25.m$	hf		Creux de la dent	جذر السن
$h = 2,25.m$	h		Hauteur de la dent	ارتفاع السن
$b = k.m$	b			عرض السن
$6 \leq k \leq 10$			Largeur de denture	
$a = (d_1+d_2) / 2$	$Eé$	a	Entraxe	التباعد المحوري
$a = (d_2 - d_1) / 2$	Ei			

- القوة المماسية: $T = F \cdot \cos\alpha = 2C/d$
- القوة نصف قطرية: $R = F \cdot \sin\alpha$
- نسبة النقل :


$$r_{1/2} = \frac{N_2}{N_1} = \frac{\omega_2}{\omega_1} = \frac{d_1}{d_2} = \frac{z_1}{z_2}$$



4.5 مميزات السن القائم عند المتسننات المخروطية:

العلاقات الحسابية	الرمز	التسمية	
		المصطلح بالفرنسية	المصطلح بالعربية
يحسب بمقاومة المواد	m	Module normalisé	المقياس (موحد)
عدد حسب السرعة	Z	Nombre de dents	عدد الأسنان
$\tan \delta_1 = Z_1 / Z_2$	δ	Angle primitif	الزاوية الأساسية
$d_1 = m \cdot Z_1$ $d_2 = m \cdot Z_2$	d	Diamètre primitif	القطر الأساسي
$da_1 = d_1 + 2 \cdot m \cdot \cos \delta_1$	da	Diamètre de tête	القطر الخارجي
$df_1 = d_1 - 2,5 \cdot m \cdot \cos \delta_1$	df	Diamètre de pied	القطر الداخلي
$ha = m$	ha	Saillie de la dent	نحوئ السن
$hf = 1,25 \cdot m$	hf	Creux de la dent	جذر السن
$h = 2,25 \cdot m$	h	Hauteur de la dent	ارتفاع السن

$b = k \cdot m$	b	Largeur de denture	عرض السن
$6 \leq k \leq 10$			
$\tan \Theta_a = m / L$	Θ_a	Angle de saillie	زاوية النتوء
$\tan \Theta_f = 1,25 m / L$	Θ_f	Angle de creux	زاوية الفجوة
$\delta a_1 = \delta_1 + \Theta_a$	δa	Angle de tête	زاوية الرأس
$\delta f_1 = \delta_1 - \Theta_f$	δf	Angle de pied	زاوية الجذر
ملاحظة: $\delta_1 + \delta_2 = 90^\circ$			



$$T = 2C/d$$

$$A = T \cdot \operatorname{tg} \alpha \cdot \sin \delta$$

$$A = T \cdot \operatorname{tg} \alpha \cdot \cos \delta$$

حيث:

T : جهد مماسي.

R : جهد محوري.

A : جهد نصف قطرى.

5.5 مثل على إتمام جدول مميزات خاص بمت السن ذات أسطوانية ذات أسنان قائمة:

a	df	da	d	z	m	
96	28.25	35	32	21	1.5	1
	156.25	163	160	106		3

- معطيات:

$$r_{1/3} = 1/5$$

❖ تفاصيل الحساب:

حساب الأقطار الأساسية:

نعلم أن: $a = \frac{d_1 + d_3}{2} \Rightarrow d_1 + d_3 = 2a = 192 \text{ mm}$ ، $r_{1/3} = \frac{d_1}{d_3} = \frac{1}{5} \Rightarrow d_3 = 5d_1$

من المعادلتين نستنتج أن: $d_1 + 5d_1 = 192 \Rightarrow d_1 = \frac{192}{6} = 32 \text{ mm}$

$d_1 = 32 \text{ mm} \Rightarrow d_3 = 5d_1 = 5 \cdot 32 = 160 \text{ mm}$

حساب عدد الأسنان:

نعلم أن: $d = m \cdot z \Rightarrow z = \frac{d}{m}$

$z_1 = \frac{d_1}{m} = \frac{32}{1.5} = 21 \text{ dent}$ $z_3 = \frac{d_3}{m} = \frac{160}{1.5} = 106 \text{ dent}$

حساب الأقطار الخارجية:

نعلم أن: $d_a = d + 2m$

$$d_{a1} = d_1 + 2m = 32 + 2 \cdot 1.5 = 35 \text{ mm} \quad d_{a3} = d_3 + 2m = 160 + 2 \cdot 1.5 = 163 \text{ mm}$$

حساب الأقطار الداخلية:

$$\text{نعلم أن: } d_f = d - 2.5m$$

$$d_{f1} = d_1 - 2.5m = 32 - 2.5 \cdot 1.5 = 28.25 \text{ mm}$$

$$d_{f3} = d_3 - 2.5m = 160 - 2.5 \cdot 1.5 = 156.25 \text{ mm}$$

❖ حساب سرعة دوران عمود الخروج علماً أن: $N_m = 950 \text{ tr/mn}$

$$\text{لدينا: } r_{1/3} = \frac{N_s}{N_m} \Rightarrow N_s = r_{1/3} \cdot N_m = \frac{1}{5} \cdot 950 = 190 \text{ tr/mn}$$

❖ حساب استطاعة الخروج علماً أن: $\eta = 0.95$ و $P_m = 1500 \text{ w}$

$$\text{لدينا: } \eta = \frac{P_a}{P_m} \Rightarrow P_a = P_m \cdot \eta = 1500 \cdot 0.95 = 1425 \text{ w}$$

❖ حساب المزدوجة المحركة: $C_m = \frac{30 \cdot P_m}{\pi \cdot N_m} = \frac{30 \cdot 1500}{\pi \cdot 950} = 15 \text{ N.m}$

❖ حساب القوة المماسية: $T = \frac{2 \cdot C_m}{d_m} = \frac{2 \cdot 15}{32 \cdot 10^{-3}} = 937.5 \text{ N}$

6.5 مثال على إتمام جدول مميزات خاص بمتسلنات مخروطية ذات أسنان قائمة:

d	z	δ	m	المميزات
$d=m.z$	$z_2 = \tan \delta_2 \cdot z_{13}$	$\delta_{13} = \delta - \delta_2$	/	العلاقات
50	25	21	2	2
130	65	69		13

❖ تفاصيل الحساب:

- حساب عدد الأسنان:

$$\text{لدينا: } d_{13} = m \cdot z_{13} \Rightarrow z_{13} = \frac{d_{13}}{m} = \frac{130}{2} = 65 \text{ dent}$$

$$z_2 = \tan \delta_2 \cdot z_{13} = \tan 21^\circ \cdot 65 = 25 \text{ dent}$$

- حساب الزاوية الأساسية للعجلة:

$$\text{نعلم أن: } \delta = \delta_2 + \delta_{13} = 90^\circ \Rightarrow \delta_{13} = \delta - \delta_2 \Leftrightarrow \delta_{13} = 90^\circ - 21^\circ = 69^\circ$$

- حساب القطر الأساسي للترس:

$$d_2 = m \cdot z_2 \Leftrightarrow d_2 = 2 \cdot 25 = 50 \text{ mm}$$

- حساب نسبة النقل:

$$r_{2/13} = \frac{d_2}{d_{13}} = \frac{50}{130} = 0.38$$

- حساب سرعة دوران عمود الخروج علماً أن: $N_m = 1500 \text{ tr/mn}$

$$r_{2/13} = \frac{N_s}{N_m} \Rightarrow N_s = r_{2/13} \cdot N_m = 0.38 \cdot 1500 = 570 \text{ tr/mn}$$

6. ما هي وظيفة البكرات والسيور؟

نقل حركة دورانية مستمرة بين أعمدة متباينة بالاتصال أو بالحواجز بواسطة رباط من يسمى سير.

1.6 ما هي أنواع تراكيب البكرات والسيور ؟
يتم اختيار التركيب حسب وضعية الأعمدة واتجاه دورانها.
نجد:- نقل بين أعمدة متعامدة.

- نقل بين أعمدة متوازية.
- ❖ نقل بين أعمدة متوازية بنفس اتجاه الحركة.
- ❖ نقل بين أعمدة متوازية باتجاه معاكس.

2.6 ما هو طراز البكرات والسيور ؟
- بكرات وسيور شبه منحرفة.
- بكرات وسيور مسطحة.
- بكرات وسيور مسننة.

3.6 ما هي إيجابيات السيور الشبه منحرفة بالنسبة إلى السيور المسطحة ؟
مقاومة الحرارة والتآكل.

4.6 ماذا يحدث عند انزلاق السيور على البكرة ؟
نقص في مردود النظام(ضياع السرعة والاستطاعة).


تآكل السيور وفقدان مميزاته.
الاشتغال يصبح غير صامت.

5.6 ما هي مادة صنع البكرات ؟


مادة صنع البكرات هي: أمزجة الألمنيوم، حديد الزهر، حديد الصلب، متكونات.

6.6 ما هي مادة صنع السيور ؟
مادة صنع السيور هي: المطاط.

7. الحسابات:
نسبة النقل:



$$R_1 \omega_1 = R_2 \omega_2 \Rightarrow \frac{D_1}{2} \times \frac{\pi \cdot N_1}{30} = \frac{D_2}{2} \times \frac{\pi \cdot N_2}{30} \Rightarrow \frac{D_1}{D_2} = \frac{\omega_2}{\omega_1} = \frac{N_2}{N_1} = r_{1,2}$$



❖ نسبة نقل في حالة أكثر من بكرتين:

$$r = r_{1,2} \times r_{3,4}$$

ملاحظة:

$r = 1$: نقل بدون تغيير في السرعة.

$r < 1$: نقل مخفض للسرعة.

$r > 1$: نقل مضاعف للسرعة.

- الاستطاعة: $P = C \cdot \omega$

8.6 مثال تطبيقي:

لنقل الحركة الدورانية من البكرة الم带动ة 1 إلى البكرة الم带动ة 4 ، نستعمل البكرتين 2 و 3 و السيور 5 و 6 الشبه منحرفة الشكل.

معطيات:


سرعة البكرة المستقبلة: $N_4 = 1800 \text{ tr/mn}$

قطر البكرة: $d_{p1} = 200 \text{ mm}$

قطر البكرة: $d_{p2} = 100 \text{ mm}$

قطر البكرة: $d_{p3} = 300 \text{ mm}$

قطر البكرة: $d_{p4} = 100 \text{ mm}$



$$r_{1/2} = \frac{N_2}{N_1} = \frac{d_1}{d_2} = \frac{200}{100} = 2$$

$$r_{3/4} = \frac{N_4}{N_3} = \frac{d_3}{d_4} = \frac{300}{100} = 3$$

$$r_{3/4} = \frac{N_4}{N_3} = 3 \Rightarrow N_3 = \frac{N_4}{r_{3/4}} = \frac{1800}{3} = 600 \text{ tr/mn}$$

ومنه:

$$r_{1/2} = \frac{N_2}{N_1} = 2 \Rightarrow N_1 = \frac{N_2}{2} = \frac{N_3}{2} = \frac{600}{2} = 300 \text{ tr/mn}$$

7. ما هي أنظمة تحويل الحركة؟

- نظام برغي صاملة بمشوار: $T = R \cdot P$

حيث:

R: عدد دورات البرغي.

P: خطوة اللولب.

- نظام ساعد مدورة بمشوار: $C = 2r$

حيث:

r: نصف قطر العجلة المدورة.

- نظام ترس شبيكية بمشوار: $C = P \cdot Z = \pi \cdot m \cdot Z = \pi \cdot d$

حيث:

P: الخطوة.

m: المقياس التناصبي.

Z: عدد الأسنان.


d: القطر الأساسي.

8. حساب عناصر الاستطاعة الميكانيكية:

1.8 مزدوجة النقل:

لتدوير جسم نطبق عليه عزم (مزدوجة) بفعل قوة مماسية T.

تكتب عبارة مزدوجة النقل كالتالي: $C = T \times d/2$



C: مزدوجة النقل (N.m)

T: القوة المماسية (N)

d: قطر العمود بالمتر (m)

2.8 العمل: نقل جسم على مسافة خطية (l) بفعل قوة F أو بتدوير C حيث: W: العمل بالجول (J)

F: قوة التحرير بالنيوتن (N)

l: المسافة الخطية بالمتر (m)

- العمل في الحركة المستقيمة: $W = F \times l$ (J)

- العمل في الحركة الدائرية: $W = C \times \theta$ (J)

3.8 الاستطاعة: عمل مبذول في مدة زمنية معينة $P = \frac{W}{t}$

- الاستطاعة في الحركة المستقيمة: $P = F \times V$ (w)

- الاستطاعة في الحركة الدائرية: $P = C \times \omega$ (w)

4.8 مردود النقل: هو نسبة الاستطاعة المستهلكة (Pa) (المستقبلة) على الاستطاعة المتوفرة (Pm)

$$\eta = \frac{P_a}{P_m}$$

❖ جدول خاص بكل عناصر الاستطاعة الميكانيكية

الوحدة	التسمية	الرمز
N.m	مزدوجة النقل بالنيوتن متر.	C
w	الاستطاعة بالواط.	P
J	العمل بالجول.	W
s	الزمن بالثانية.	t
N	القوة بالنيوتن.	F
m/s	السرعة الخطية بالمتر على الثانية.	V
rd/s	السرعة الزاوية بالرadian على الثانية.	ω
m	المسافة الخطية بالمتر.	l

rd	المسافة الزاوية بالراديان.	θ
----	----------------------------	---

5.8 مثال تطبيقي:

لتحضير حلويات منزلية ، يستعمل مخلط المطبخ ، يوفر محرك المخلط استطاعة قدرها 0.5 Kw ، بسرعة دوران منتظمة تقدر بـ 750 tr/mn ، أحسب:

- المزدوجة المحركة لخلط العجين.
- العمل المبذول عند 1000 tr .
- استنتج المدة الزمنية اللازمة لذلك.
- المزدوجة المحركة لخلط العجين:

$$P = C \cdot \omega \Rightarrow C = \frac{P}{\omega} = \frac{30 \cdot P}{\pi \cdot N} = \frac{30 \cdot 0.5}{\pi \cdot 750} = 6.36 \text{ N.m}$$

- العمل المبذول عند 1000 tr :

$$W = C \cdot \theta = C \cdot 2\pi n = 6.36 \cdot 2\pi \cdot 1000 = 40000 \text{ J}$$

- المدة الزمنية:

$$P = \frac{W}{t} \Rightarrow t = \frac{W}{P} = \frac{40000}{500} = 80 \text{ s}$$

9. التعينات:

CuSn9P C40 EN GJL 350

E 295

: اشرح تعين المواد التالية:

E 295

: صلب للإنشاءات الميكانيكية.

295 : مقاومة حد المرنة عند المد N/mm^2 : EN GJL 350 : زهر غرافيتى رقائقى، 350: المقاومة الدنيا لحد الانكسار N/mm^2 ، EN: مواصفة أوروبية.

C40 : صلب غير ممزوج قابل للمعالجة الحرارية بـ 0,40 % كربون

CuSn9P : برونز، حيث Cu : نحاس معدن قاعدي، Sn : قصدير بـ 9 %، P: فسفور بنسبة أقل من 1 %

Rondelle Ecrou H M16 VIS Cs M16 50

: اشرح تعين الموحد للعناصر التالية:

M16

Cs : برغي اسطواني مشقوق.

M16 : لوبلة مترية بقطر اسمي يساوي 16

50 : طول الساق.

H : صاملولة سداسية.


M16 : لوبلة مترية بقطر اسمي يساوي 16.

M16 : حلقة متوسطة بقطر اسمي يساوي 16.

10. مقاومة المواد:**1.10 القص:**

تنقل الاستطاعة بين المتسنن المخروطي والعمود 17 بواسطة خابور متوازي بمقدار $P_m = 1.5 \text{ Kw}$ و سرعة دوران $N_m = 1500 \text{ tr/mn}$

إذا كان قطر العمود $d_{17} = 30 \text{ mm}$ و قياسات الخابور هي: (6x6x20) ، أحسب مايلي:



- 1- ما نوع التأثير الذي يتعرض له الخابور ؟
نوع التأثير الذي يتعرض له الخابور هو: القص.
- 2- أحسب الإجهاد الذي يتحمله الخابور

لدينا العلاقة التالية:

$$C = \frac{30.P}{\pi.N} = T \cdot \frac{d}{2} \Rightarrow T = \frac{60.P}{\pi d.N}$$

$$T = \frac{60 \cdot 1500}{\pi \cdot 0.03 \cdot 1500} = 636,94 \text{ N}$$

ت.ع:

- 3- إذا كان الخابور مصنوع من مادة الصلب S 285 :
تحقق من شرط المقاومة للخابور ، علماً أن م

لدينا شرط المقاومة يكتب بالعلاقة التالية:

$$\tau \leq R_{pg} \Leftrightarrow \frac{1}{S} \leq R_{pg} \Leftrightarrow \frac{T}{a \cdot L} \leq R_{pg}$$

حساب $T \cdot L$:

$$\frac{T}{a \cdot L} = \frac{636,94}{6.20} = 5,30 \text{ N/mm}^2$$

حساب R_{pg} :

$$R_{pg} = \frac{R_{eg}}{k} \quad ; R_{pg}$$

حساب R_{eg} :

$$R_{eg} = 0,8 \cdot 285 = 228 \text{ N/mm}^2 \quad ; R_{eg}$$


ومنه:

$$R_{pg} = \frac{228}{3} = 96 \text{ N/mm}^2$$

حسب النتائج نجد أن: شرط المقاومة محقق.

4- ماذا تستنتج ؟

الخابور يؤدي وظيفته بكل آمان.



2.10 الانحناء:

تستند عارضة موشورية الشكل على ركيزتين A و B وتحمل في C حمولة قدرها $\|F_1\| = 400 \text{ N}$

- احسب ردود الأفعال في A و B.
- احسب الجهد القاطع و ارسم منحناها البياني .
- احسب عزوم الانحناء و ارسم منحناها البياني .

حساب ردود الأفعال في A و B.

بالإسقاط نجد:

$$F - R_A - R_B = 0 \Rightarrow F = R_A + R_B$$

$$\sum M_{/A} = 0 \Leftrightarrow F \cdot 1,4 - 3R_B = 0$$

$$R_B = 186,66 \text{ N}$$

$$R_B = 186,66 \text{ N} \Rightarrow R_A = F - R_B \Rightarrow R_A = 213,34 \text{ N}$$

- دراسة تغيرات الجهد القاطع و عزوم الانحناء:

$$0 \leq x \leq 1,4 \quad .1$$

بالإسقاط نجد:

$$T - R_A = 0 \Rightarrow T = R_A = 213,34 N$$

$$\sum M_{/G} = 0 \Leftrightarrow -M + R_A \cdot x = 0 \Rightarrow M = R_A \cdot x$$

$$M = R_A \cdot x = 213,34 \cdot x$$

- من أجل $x=0$ نجد أن: $M = 0$

- من أجل $x=1,4$ نجد أن: $M = 298,68 N.m$

$$1,4 \leq x \leq 3 \quad .2$$

بالإسقاط نجد:

$$T + F - R_A = 0 \Rightarrow T = R_A - F = -186,66 N$$

$$\sum M_{/G} = 0 \Leftrightarrow -M + R_A \cdot x - F \cdot (x - 1,4) = 0$$

ومنه: $M = 1,4 F + (R_A - F) \cdot x$

$$M = 560 - 186,66 \cdot x \quad .3$$

- من أجل $x=1,4$ نجد أن: $M = 298,68 N.m$

- من أجل $x=3$ نجد أن: $M = 0$

3.10 الالتواء:

تنقل الحركة الدورانية إلى عمود البساط الناقل بسرعة دورية $N_t = 150 \text{ tr/min}$ وباستطاعة $P_s = 2.4 \text{ KW}$


العمود من مادة الصلب ذو مقاومة تطبيقية للانزلاق $R_{pg} = 40 \text{ N/mm}^2$ ، نأخذ $\pi = 3$

المطلوب:

- أحسب عزم الالتواء الذي يخضع له العمود؟

- أحسب القطر الأدنى الذي يتحمل هذا التأثير؟

بساط ناقل



- حساب عزم الالتواء الذي يخضع له العمود:

$$M_t = \frac{P}{\omega} = \frac{30 \cdot P}{\pi \cdot N} = \frac{30 \cdot 2400}{3 \cdot 150} = 160 \text{ N.m}$$





- حساب القطر الأدنى للعمود حتى يتحمل هذا التأثير:

لدينا شرط المقاومة يكتب كالتالي:

$$\tau_{max} \leq R_{pg} \Leftrightarrow \frac{M_{t max}}{\left(\frac{I_o}{r}\right)} \leq R_{pg} \Rightarrow \frac{M_{t max}}{0,2 \cdot d^3} \leq R_{pg} \Rightarrow d \geq \sqrt[3]{\frac{M_{t max}}{0,2 \cdot R_{pg}}}$$

$$d \geq \sqrt[3]{\frac{M_{t \max}}{0.2 \cdot R_{pg}}} \Leftrightarrow d \geq \sqrt[3]{\frac{160}{0.2 \cdot 40}} \Leftrightarrow d \geq 27.73 \text{ mm} \quad \text{نـعـ}$$

4.10 جدول خاص بالعزوم التربيعيه لبعض الأشكال:


$I_0 = I_{GZ} + I_{GY}$	I_{GY}	I_{GZ}	المقطع (S)
$\frac{h b}{12} (b^2 + h^2)$	$\frac{h b^3}{12}$	$\frac{b h^3}{12}$	
$\frac{a^4}{6}$	$\frac{a^4}{12}$	$\frac{a^4}{12}$	
$\frac{\pi d^4}{32}$	$\frac{\pi d^4}{64}$	$\frac{\pi d^4}{64}$	
$\frac{\pi}{32} (D^4 - d^4)$	$\frac{\pi}{64} (D^4 - d^4)$	$\frac{\pi}{64} (D^4 - d^4)$	

11. التحليل البنيوي:**1.11 دراسة تصميمية للمجموعة الجزئية:**


- تركيب مدرجات **BC** في حالة عمود دوار.

نظراً للاحتكاك على مستوى الوسادات و لتحسين مردود الجهاز نقترح التغييرات التالية :

1. تحقيق وصلة متمحورة بين (2) و (4) باستعمال مدرجات ذات صف واحد من الكريات بتماس نصف قطري ، مع إنجاز سماحات التركيب.
2. تحقيق وصلة اندماجية بين (2) و (3) قابلة للفك.
3. تحقيق الحماية الكاملة للجهاز بفواصل ذو شفتين.



- تركيب غير مباشر شكل حرف **O** بمدحرجات **KB** في حالة عمود دوار. لتحسين السير الحسن و تحقيق خلوص وظيفي أدنى للمسننات المخروطية {**2** و **13**} نطلب :
- انجاز وصلة متمحورة بين العمود **17** و الهيكل **8** بمدحرجات ذات دهان مخروطية (تمثل المدحرجات برسم تخطيطي فقط)
- فاصل الكتامة ذو شفتين باحتكاك نصف قطري **AS** على الغطاء عند خروج العمود.
- انجاز الوصلة الاندماجية للعمود **17** و المنسنة المخروطية باستعمال خابور متوازي شكل: **A**
- انجاز الوصلة الاندماجية بين الغطاء والهيكل باستعمال برغي **CHc**




2.11 دراسة تصميمية تعريفية:


- أتمم الرسم التعريفي للعجلة (3) بإنجاز مالي :


 1. نصف المسقط الأيسر.
 2. تحديد الأبعاد الوظيفية.

3. السماحات الهندسية والخشونة بدون قيم.




- أكمل الرسم التعريري الجزئي للعمود 17 موضحا ما يلي :
1. المقطع المطلوب.
 2. تحديد الأبعاد الوظيفية.
 3. السماحات الهندسية والخشونة بدون قيم.



12. دراسة التحضير:**1.12 أدوات القطع:**


الأدوات الداخلية	
رقم الأداة	اسم الأداة
1	أداة تجويف
2	أداة تجويف وتسوية
3	أداة عنق
4	أداة لولبة
الأدوات الخارجية	
5	أداة خرط طولي بإسناد
6	أداة خرط وتسوية
7	أداة خرط
8	أداة سكين
9	أداة عنق
10	أداة لولبة

2.12



1. باستعمال علامة (X) اختر الوحدات المناسبة حسب شكل الغطاء 7

البسم	X	يات	تنقيب	السم	تقرير	X	مست	خرطة
-------	---	-----	-------	------	-------	---	-----	------

3. أعط اسم كل عملية حسب أشكال السطوح
الوحدة
خرطة

4. أعط اسم وشكل الأداة لإنجاز السطوح:
و
السطح:

شكل اسم الأداة: أداة خرط طولي


شكل الأداة: أداة تسوية
الأداة:

$$\varnothing 75g6 = \varnothing 75^{-0.29}^{+0.10}$$

5. أعط اسم الجهاز المناسب لمراقبة السطح
لمراقبة السطح
نستعمل: معيار أو جهاز الميكرومتر.

3.12 تكنولوجية طرق الصنع:
فرضيات خاصة بالصنع:

القطعة: الترس من مادة حصلنا عليه انطلاقاً من السحب لعمود خام.
السلسلة: نقترح دراسة صنع الترس (3) في إطار عمل بسلسلة متوسطة
الورشة: مجهزة بآلات نصف آلية وآلية.




نقترح التجميعات التالية:
 { (4), (1), (2), (3), (7) } - { (4) }
 استنتاج السير المنطقي لـ

المراقبة	درجة الدقة: ISO 1328: 6		
خراطة	Z	زاوية الضغط: 20°	عدد الأسنان: Z
تخليق	خشونة الجانبية: m		
نحت	(8)	المقياس: m	
م. المراقبة	مراقبة نهائية	500	

4.12 عقد المرحلة:
 نهتم بالمرحلة 200 والعملية الخاصة بإنجاز السطح
 لصناعة الترس (9) حسب الفرضيات التالية:
 القطعة: حصلنا عليها عن طريق القولبة - الصنع:

50 قطعة بالشهر لمدة ثلاثة سنوات.
الورشة: مجهزة بالآلات ، أدوات وعتاد للعمل بأي سلسلة.
المطلوب: أتمم رسم المرحلة بما يلي :
الوضعية السكونية - أبعاد الصنع - وضعية أدوات القطع/ القطعة - تمثيل Mc ، Ma ،
العمليات - عناصر القطع - أدوات القطع وسائل المراقبة.

المجموعة : محرك - مخفض	عقد المرحلة							
القطعة : ترس								
المادة : 25CrMo4	رقم المرحلة : 200							
البرنامج :	المنصب : خراطة							
	الألة : TSA							
	حامل القطعة : التركيب							
	رسم المرحلة :							
 <p>معلومات الصنع :</p>								
الأدوات	عناصر القطع	عمليات التصنيع	التعين					
المراقبة	الصنع	a ع		V _f سرت	f ت	n ن	V _c سرق	
	أداة مركزية	-	-	0.2	2000		ثقب مركزية	201
	أداة تنقيب	-	-	-	-	26	تنقيب لـ(1) في استقرار	202
	أداة تجويف	-	-	-	-		تجويف لـ(1) في 2/1 انهاء	
معيار داخلي	أداة تجويف	-	82.8	0.2	414		تجويف لـ(1) في انهاء $CF = \emptyset 20 H7$	


13. الآليات:

1.13 ما هو الفرق بين موزع 2/5 أحادي الاستقرار و موزع 2/5 ثانوي الاستقرار؟
الموزع الأحادي الاستقرار التحكم فيه يكون من جهة واحدة فقط، رجوع المكبس يكون بواسطة النابض.

الموزع ثانوي الاستقرار التحكم فيه من الجهتين بالتناوب.

2.13 ما هو دور الملنقطات؟

هي أجهزة توضع في القسم العملي لنظام آلي لاكتساب المعلومات حول وضعية عمل، ثم ترسل الإشارة المكتسبة إلى قسم التحكم.



3.13 غرافسات مستوى 2 لنظام آلي:

عند الضغط على زر انطلاق بداية الدورة (dcy) تطلق الدورة حسب ما يلي :

- دوران المحرك (MT1) ليتم تحرك البساط (T1)
- يتم الكشف عن وصول العلبة لمنصب الختم بواسطة الملتقط (S) الذي يؤدي إلى :

 - خروج ساق الدافعة C2 (فعل + C2) حتى التأثير على الملتقط L21
 - دخول ساق الدافعة C2 (فعل - C2) حتى التأثير على الملتقط L20
 - خروج ساق الدافعة C1 (فعل + C1) حتى التأثير على الملتقط L11
 - دخول ساق الدافعة C1 (فعل - C1) حتى التأثير على الملتقط L10
 - خروج ساق الدافعة C3 (فعل + C3) حتى التأثير على الملتقط L31 دخول ساق الدافعة C3 حتى التأثير على الملتقط L30
 - دوران المحرك MT2 ليتم تحرك البساط T2 لنقل العلب (يتوقف البساط عند التأثير على الملتقط S)

